

Freeway LOS

Node		LOS
From	To	1997
I - 93 Northbound		
State line	1A	B
1B	2A	C
2B	3A	B
3B	4A	B
I - 93 Southbound		
4E	3C	E
3D	2C	F
2D	1C	F
1D	State line	E

Ramp Junction LOS

Node	LOS
	1997
1A	A
1B	B
1C	F
1D	F
2A	B
2B	B
2C/2D (weave)	F
3A	B
3B	B
3C	E
3D	F

Signalized LOS

Node	LOS
	1997
1	B
2	C
3	E
4	C
5	B
7	B
8	B

Unsignalized LOS

Node	LOS
	1997
6	C

Vanasse Hangen Brustlin, Inc.

Figure 3-18 Sheet 1 of 2

Level of Service Summary
1997 Existing Conditions
AM Peak Hour